

Утверждено
Заведующий
МБДОУ «Детский сад «Винни-Пух»
Н.В. Рыбкина
"25" 01 20 22 г.

Паспорт доступности МБДОУ «Детский сад «Винни-Пух» для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Винни-Пух»
- 1.2. Адрес объекта: проезд Проектный, дом 5, город Тамбов, 392013, Тамбовская область, Российская Федерация.
- 1.3. Сведения об объекте: 2 этажа, 4719,58 кв.м., земельный участок - 1048 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2020 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: _____.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Администрация города Тамбова Тамбовской области.
- 1.7. Форма собственности объекта: государственная
- 1.8. Пропускная способность объекта: 250 человек

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность, присмотр и уход.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: маршрутное такси № 61.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
 - 3.2.1. Расстояние: 100 метров.
 - 3.2.2. Время в пути пешком: 10 мин.
 - 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.4. Перепады высоты в пути: нет.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта**
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-И (Г,У,О); ДУ-И (С,К)
2	Вход в объект	ДП-В
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения объекта	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДП-В
6	Система информации и связи	ДП-И (К, Г,У,О); ДУ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов:

в связи с тем, что не оборудована парковка для автотранспортных средств инвалидов, не оборудован поручнями подход и пути движения к воротам ДОУ; не установлен при входе в ДОУ план здания на контрастном фоне, выполненный рельефноточечным шрифтом Брайля - **объект доступен полностью избирательно (Г,У), доступен частично избирательно (К, О, С).**

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Приобрести и установить поручни при подходе к воротам ДОУ. Выделить и оборудовать стоянки автотранспортных средств	2022-2030

		для инвалидов	
2	Вход в объект	не нуждается	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	не нуждается	
4	Зона целевого назначения объекта	не нуждается	
5	Санитарно-гигиенические зоны	не нуждается	
6	Система информации и связи	Приобрести и установить при входе в ДОУ план здания на контрастном фоне, выполненный рельефноточечным шрифтом Брайля	2022-2025
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: объект будет полностью доступен для всех категорий инвалидов.


4.3. Для принятия решения требуется согласование работ с надзорными органами - УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.

4.4. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации — требуется.


5. Особые отметки


5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от "25"января 2022 г.

Председатель комиссии:  /Н.В. Рыбкина
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:  / И.Ф. Разина
(подпись/Ф.И.О.)

 /Е.М. Коньшина
(подпись/Ф.И.О.)

 /С.В. Алферова
(подпись/Ф.И.О.)

 /Н.В. Фирсов
(подпись/Ф.И.О.)